

2015年5月25日

東亜合成株式会社

〒105-8419 東京都港区西新橋一丁目14番1号

管理本部 IR 広報室

TEL03-3597-7250

弊社名古屋工場におけるアクリル酸メチル漏えいについて

本日8時頃、弊社名古屋工場においてアクリル酸メチルの漏えいが発生しました。

本事故により、近隣地域の皆様をはじめ、行政官庁、お客様など関係各位に多大なるご心配・ご迷惑をおかけいたしましたこと、お詫び申し上げます。本日11時現在で判明しております内容は、下記のとおりです。なお、今後、事故の内容の詳細等が判明次第、随時お知らせいたします。

記

1. 発生日時

2015年5月25日 8時頃

2. 発生場所

愛知県名古屋市港区昭和町17-23

東亜合成株式会社 名古屋工場 西工場 アクリル酸メチルタンク

3. 発生状況

名古屋工場西工場アクリル酸メチル貯槽循環ポンプの配管より製品漏えいが発見され、ポンプヤードの防液堤から排水経路への混入が確認されました。工場外部への漏出防止措置を講じ、9時30分頃、漏えいの停止を確認しました。なお、火災発生およびアクリル酸メチルの工場構外への流出はありません。漏えい量は推定約1.8トンです。

4. 被害の状況

人的被害や火災等は発生しておりません。

5. 原因と対策

事故の原因につきましては、現在調査中であります。弊社では事故対策本部を設置し、直接の原因だけでなく安全に対する意識も含めて事故原因調査を全力で進め、今後の再発防止に向け万全の処置を講じる所存でございます。

(参考) アクリル酸メチルとは

適用法令： 消防法 危険物 第4類第一石油類 引火性液体

性質： 引火性のある無色の液体で強いエステル臭がある。

皮膚刺激性が高く、熱等により重合反応を起こす恐れがある。

以上