

2021年1月23日

各位

東亜合成株式会社

弊社本店ビル地下駐車場における事故について

2021年1月23日午前11時頃、弊社本店ビル(東京都港区)の地下駐車場におきまして、消防設備の法定点検中、二酸化炭素が充満する事故が発生しました。

本事故により作業を委託していた業者の方3名が救急搬送され、その内2名の方がお亡くなりになりました。お亡くなりになりました方のご冥福をお祈り申し上げますとともに、ご遺族に対し心よりお悔やみを申し上げます。

また、地域の皆様をはじめとする関係先の方々に対しまして、多大なご迷惑とご心配をおかけしたことを、深くお詫び申し上げます。

引き続き、関係当局の原因調査に全面的に協力してまいります。

<本件に関するお問い合わせ先>

グループ管理本部コーポレートコミュニケーション部 電話：03-3597-7215

以上